

Technický list - Montážní návod Technický list - Montážny návod

Hadice odpadní tvarovatelná flexi s maticí
Hadica odpadovej tvarovateľná flexi s maticou

CZ


PR 7082C, PR 7082D

1. - Tvarovatelná flexi hadice 50(40mm)
2. - Matice mosazná 6/4"
3. - Matice plastová 6/4"
4. - Těsnění pryžová

SK

PR 7082C, PR 7082D

1. - Tvarovateľná flexi hadica 50(40mm)
2. - Matica mosadzná 6/4"
3. - Matica plastová 6/4"
4. - Tesnenie pryžová



Upozornění : Provozní teplota max. 80° C. K čištění výrobku nepoužívejte chemické přípravky obsahující agresivní látky (chlór a sloučeniny chlóru) ani hydroxid sodný (louh sodný). Při jejich použití hrozí poškození částí výrobku. Aktuální verzi návodu naleznete na www.msotrade.cz

Upozornenie: Prevádzková teplota max. 80° C. Na čistenie výrobku nepoužívajte chemické prípravky obsahujúce agresívne látky (Chlór a zlúčeniny chlóru) ani hydroxid sodný (lúh sodný). Pri ich použití hrozí poškodenie častí výrobku. Aktuálnu verziu návodu nájdete na www.msotrade.cz